



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 107/2026

4G consite s.r.o.
se sídlem Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
IČO 27624218

pro zkušební laboratoř č. **1518**
Zkušební laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Polní a laboratorní geotechnické zkoušky zemin, sypanin, nestmelených, stmelených vrstev a kameniva, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 387/2022 zde dne 2. 8. 2022, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **6. 3. 2031**

V Praze dne 6. 3. 2026



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 107/2026 ze dne: 6. 3. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

4G consite s.r.o.
objekt číslo 1518, Zkušební laboratoř
Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6

Laboratoř poskytuje stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1*	Statická zatěžovací zkouška deskou	ČSN 72 1006, příloha A, B, D	Zeminy, sypaniny a konstrukční vrstvy	-
2*	Stanovení objemové hmotnosti – stanovení míry zhutnění	ČSN 72 1010, metoda A, D1; ČSN 72 1006, čl. 4.2.1.1, 4.2.2	Zeminy, sypaniny a konstrukční vrstvy	-
3	Stanovení vlhkosti sušením v sušárně	ČSN EN ISO 17892-1	Zeminy a sypaniny	-
4	Stanovení zhutnitelnosti – Proctorova zkouška	ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3, 7.6 a přílohy D	Zeminy a sypaniny, kamenivo, nestmelené a stmelené směsi	-
5	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4, mimo čl. 4.4, 5.4, 6.3	Zeminy a sypaniny	-
6	Stanovení vlhkosti sušením v sušárně	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
7	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
8*	Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání	ČSN EN 13286-47	Zeminy a sypaniny, nestmelené a stmelené směsi	-
9	Stanovení konzistenčních mezí	ČSN EN ISO 17892-12	Zeminy	-
10	Krabicová smyková zkouška	ČSN EN ISO 17892-10	Zeminy	-
11	Stanovení stlačitelnosti v edometru	ČSN EN ISO 17892-5	Zeminy	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace