



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 392/2025

CAMPANA SAFETY & CONTROL, s.r.o.
se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 28480325

pro inspekční orgán č. 4092
Inspekční orgán - Azbest

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost orgánu typu A u staveb a jejich částí za účelem zjišťování přítomnosti azbestu zahrnující odběr vzorků pevných materiálů a posouzení jejich nebezpečnosti, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 306/2025 zde dne 26. 6. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 26. 6. 2028

V Praze dne 25. 7. 2025



Ing. Tomáš Mikuta, MBA
ředitel odboru certifikačních
a inspekčních orgánů
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 392/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

CAMPANA SAFETY & CONTROL, s.r.o.
objekt číslo 4092, Inspekční orgán - Azbest
Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
1.	Inspekce staveb nebo jejich částí	Inspekce za účelem zjištění výskytu azbestu, odběru pevných vzorků a posouzení nebezpečnosti materiálu	S_02_IM_3 (verze 3)	-

¹ inspekční orgán neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vysvětlivky

S_02_IM_3 interní inspekční postup „Inspekční metoda za účelem zjištění výskytu azbestu, odběru vzorků a posouzení nebezpečnosti materiálu“