



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 446/2026

SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 48589241

pro inspekční orgán č. 4015
Inspekční orgán

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost orgánu typu A pro posuzování shody v oboru paliv a provozních kapalin, zemědělských produktů (GAFTA) a v oblasti zjišťování výskytu a supervize sanace azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 315/2025 ze dne 26. 6. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 12. 1. 2029

V Praze dne 30. 9. 2026



Ing. Tomáš
Mikuta, MBA

Digitální podpis:
30.09.2026 16:05:43

Ing. Tomáš Mikuta, MBA
ředitel odboru certifikačních
a inspekčních orgánů
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4015, Inspekční orgán
U Trati 42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pracoviště inspekčního orgánu:

1. **Pracoviště Natural Resources** U Trati 42, Strašnice, 100 00, Praha 10
2. **Pracoviště Industries & Environment** K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00, Praha 5

Inspekční orgán uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má inspekční orgán veřejně k dispozici <https://www.dobrapumpa.cz/akreditace/> ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Pracoviště Natural Resources

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
1.	Automobilové benziny, palivo E 85 a ethanol jako složka automobilových benzinů	Bezolovnaté automobilové benziny stanovení shody v parametrech	SIP 1, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 228+A1, EN 228+A1, ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2+A1)	A
		Ethanol E 85 stanovení shody v parametrech	SIP 1.1, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 15293, EN 15293, ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2+A1)	A
		Ethanol jako složka automobilových benzinů stanovení shody v parametrech	SIP 1.2, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 15376, EN 15376, ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2+A1)	A

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4015, Inspekční orgán
U Trati 42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
2.	Paliva pro vznětové motory	Motorové nafty stanovení shody v parametrech	SIP 2.1, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 590, EN 590, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
		Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) stanovení shody v parametrech	SIP 2.2, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN 65 6508, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
		Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje stanovení shody v parametrech	SIP 2.3, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 14214+A2, EN 14214+A2, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
		Motorové nafty B10 stanovení shody v parametrech	SIP 2.4, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 16734, EN 16734, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4015, Inspekční orgán
U Trati 42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
		Motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) stanovení shody v parametrech	SIP 2.5, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 16709+A1, EN 16709+A1, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
		Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací stanovení shody v parametrech	SIP 2.6, (ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14274, ČSN EN 14275, ČSN EN 15940, EN 15940, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
3.	Zkapalněné ropné plyny (LPG)	Zkapalněné ropné plyny (LPG) stanovení shody v parametrech	SIP 4.1, (ČSN EN ISO 4257, ČSN 65 6501, ČSN EN 589, EN 589, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
		Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi stanovení shody v parametrech	SIP 4.2, (ČSN EN ISO 4257, ČSN 65 6481, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
4.	Kapalina AdBlue (močovina AUS 32)	Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32)	SIP 5, (ČSN ISO 22241-1, ČSN ISO 22241-2, ČSN ISO 22241-3,	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 446/2026 ze dne: 30. 9. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4015, Inspekční orgán
U Trati 42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
		stanovení shody v parametrech	ISO 22241-1, ISO 22241-2, ISO 22241-3, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	
5.	Stlačený zemní plyn (CNG)	Stlačený zemní plyn stanovení shody v parametrech	SIP 6, (ČSN 01 5113, ČSN 65 6517, ČSN EN ISO 10715, ČSN EN ISO 4259-1 +A1+A2, ČSN EN ISO 4259-2 +A1)	A
6.	Zemědělské produkty	Dohled při vážení	SIP 10, GAFTA 123 pravidla pro vážení	A
7.	Sypké zemědělské produkty: • obiloviny • krmiva • luštěniny	Inspekce zásilek sypkých zemědělských produktů	SIP 11, GAFTA schválený registr superintendentů – kodex praxe, GAFTA 124 pravidla pro odběr vzorků	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže inspekční orgán pro daný obor inspekce uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4015, Inspekční orgán
U Trati 42, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pracoviště Industries & Environment

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
1.	Zjištění výskytu azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a analýzy rizik	Stavebně technický průzkum včetně vzorkování a analýzy rizik zaměřený na zjištění rozsahu výskytu azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken prováděný ve vnitřním a vnějším prostředí	VIP 1	A
2.	Supervize sanace azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a stanovení úspěšnosti sanace	Kontrola/dozor nad procesem sanace azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a stanovení úspěšnosti sanace (nezávislý dozor třetí strany nad průběhem a ukončením sanačních prací) ve vnitřním a vnějším prostředí	VIP 2	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže inspekční orgán pro daný obor inspekce uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

SIP	Standardní inspekční postup
VIP	Vlastní inspekční postup
GAFTA	Asociace pro obchod s obilím a krmivy
GAFTA 123, 124	Interní pravidla GAFTA