

**Liite on 25. 5. 2022 annetun akkreditointitodistuksen
nro: 247/2022 erottamaton osa**

Standardin ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 mukaisesti akkreditoitu subjekti:

Foster Bohemia s.r.o.
Tarkastuselin
Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10

Järjestysnumero	Tarkastusala	Tarkastustyyppi ja -laajuus	Tarkastusmenettely
1.	Asbestin ja muiden vaarallisten kuitujen esiintymisen selvitys ja määrittäminen sisä- ja ulkotiloissa ja riskianalyysi	Sisä- ja ulkotilat: - asbestia ja muita vaarallisia kuituja sisältävien materiaalien esiintymisen selvitys - asbestia ja muita vaarallisia kuituja sisältävien materiaalien esiintymisen laajuuden määrittäminen - asbestia ja muita vaarallisia kuituja sisältävien materiaalien esiintymisen laajuuden ja niiden vaarallisuusasteen määrittäminen	IP01 - versio 10. 5. 2017 IP01-3.1 IP01-3.2 IP01-3.3
2.	Asbestin ja muiden vaarallisten kuitujen saneerauksen vaikutuksen tarkastus sisä- ja ulkotiloissa	Sisä- ja ulkotilat	IP02 - versio 16. 5. 2014

Selitykset ja lyhenteet:

IP - Tarkastusmenettely (tarkastuselin Foster Bohemia s.r.o. laatima oma tarkastusmenettely)

Tämä dokumentti on akkreditointitodistuksen liite. Millaisten tahansa suomen- ja tšekinkielisen version välisten eroavaisuuksien tapauksessa on ensisijainen sekä todistuksen liitteen, että itse todistuksen tšekinkielinen versio.