

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 263/2023 ze dne: 31. 5. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:

SGS Czech Republic, s.r.o.
objekt číslo 4067 Inspekční orgán - Azbest
K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Pořadové číslo	Obor inspekce	Typ a rozsah inspekce	Inspekční postup	Stupeň volnosti ¹
1.	Zjištění výskytu azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a analýzy rizik	Stavebně technický průzkum včetně vzorkování a analýzy rizik zaměřený na zjištění rozsahu výskytu azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken prováděný ve vnitřním a vnějším prostředí	VIP_1 (18.4.2023)	-
2.	Supervize sanace azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a stanovení úspěšnosti sanace	Kontrola/dozor nad procesem sanace azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken včetně vzorkování a stanovení úspěšnosti sanace (nezávislý dozor třetí strany nad průběhem a ukončením sanačních prací) ve vnitřním a vnějším prostředí	VIP_2 (18.4.2023)	-

¹ certifikační orgán neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace